

## 平成25年度 ゴルフ場農薬水質検査結果

### 6月10日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科ゴルフコース		三井の森蓼科ゴルフ倶楽部		蓼科高原カントリークラブ		フォレストカントリークラブ 三井の森(調整池)	蓼科東急ゴルフ コース(河川)
採水場所	①(調整池)	②(河川)	①(調整池)	②(調整池)	①(河川)	②(調整池)		
検査項目数	5	5	6	6	6	6	5	5

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

### 8月19日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科ゴルフコース		三井の森蓼科ゴルフ倶楽部		蓼科高原カントリークラブ		フォレストカントリークラブ 三井の森(調整池)	蓼科東急ゴルフ コース(河川)
採水場所	①(調整池)	②(河川)	①(調整池)	②(調整池)	①(河川)	②(調整池)		
検査項目数	69	69	69	69	69	69	69	69

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

### 10月7日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科ゴルフコース		三井の森蓼科ゴルフ倶楽部		蓼科高原カントリークラブ		フォレストカントリークラブ 三井の森(調整池)	蓼科東急ゴルフ コース(河川)
採水場所	①(調整池)	②(河川)	①(調整池)	②(調整池)	①(河川)	②(調整池)		
検査項目数	5	5	6	6	6	6	5	5

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。