

## 平成20年度 ゴルフ場農薬水質検査結果

### 6月25日実施

| ゴルフ場名 | 鹿島南蓼科ゴルフコース |       | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 |        | 蓼科高原カントリークラブ |        | フォレストカントリークラブ三井の森(調整池) | 蓼科東急ゴルフコース(河川) |
|-------|-------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|------------------------|----------------|
| 採水場所  | ①(調整池)      | ②(河川) | ①(調整池)       | ②(調整池) | ①(河川)        | ②(調整池) |                        |                |
| 検査項目数 | 5           | 5     | 5            | 5      | 5            | 5      | 5                      | 5              |

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

### 8月27日実施

| ゴルフ場名 | 鹿島南蓼科ゴルフコース | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 蓼科高原カントリークラブ | フォレストカントリークラブ三井の森 | 蓼科東急ゴルフコース |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| 採水場所  |             |              |              |                   |            |
| 検査項目数 | 45          | 45           | 45           | 45                | 45         |

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

### 10月29日実施

| ゴルフ場名 | 鹿島南蓼科ゴルフコース |       | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 |        | 蓼科高原カントリークラブ |        | フォレストカントリークラブ三井の森(調整池) | 蓼科東急ゴルフコース(河川) |
|-------|-------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|------------------------|----------------|
| 採水場所  | ①(調整池)      | ②(河川) | ①(調整池)       | ②(調整池) | ①(河川)        | ②(調整池) |                        |                |
| 検査項目数 | 5           | 5     | 5            | 5      | 5            | 5      | 5                      | 5              |

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。