

平成30年度ゴルフ場農薬水質検査結果

5月28日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	2	8	11	10	15

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

10月27日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	9	10	13	16	11

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。