

令和3年度ゴルフ場農薬水質検査結果

5月25日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	2	9	14	11	11

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

10月29日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	9	9	13	20	19

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

令和2年度ゴルフ場農薬水質検査結果

5月27日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	2	9	15	11	9

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

10月27日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	9	9	12	16	17

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

令和元年度ゴルフ場農薬水質検査結果

6月27日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	2	9	11	11	8

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。

11月29日実施

ゴルフ場名	鹿島南蓼科 ゴルフコース	三井の森蓼科 ゴルフ倶楽部	フォレストカントリークラブ 三井の森	蓼科高原カントリークラブ	蓼科東急ゴルフコース
採水場所	調整池放流水	調整池放流水	調整池	河川水	河川水
検査項目数	9	9	13	17	20

※基準値を超える農薬成分が検出された箇所はありませんでした。