

茅野市内通学路の要対策箇所一覧（道路管理者対応分）

・要対策箇所一覧は、道路管理者対応分のみ。

※教育委員会、学校、公安委員会のみが対策を行う箇所は対象外。

地区	地図番号	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	経過	検討年度
ちの	1	市道2級7号線	城山交差点	本町東5238-1～城山5500-293	歩道がなく交通量も多く危険	グリーンベルト	茅野市	済	H25
	2	市道2級26号線	永明小・中学入口交差点	塚原一丁目3892	歩道が狭く、信号待ちの際、児童が車道にはみ出す	ポストフレックスの設置	茅野市	済	H25
	3	市道1-252号線	塚原交差点～茅野駅北交差点	塚原一丁目2477-1	横断歩道は設置されているが、交通量が多く危険	注意看板の設置(ゾーン30)	茅野市	済	H25
	4	市道1-267号線他	永明小・中学入口交差点～塚原一丁目交差点	塚原一丁目3654-2～塚原一丁目2448-7	永明小学校・中学校立替に伴う周辺通学路の歩道整備	通学路歩道の再構築	茅野市	計画中	H30
	5	市道1級3号線	茅野市仲町18-14	茅野市仲町18-14	朝停車している車両の間をぬって横断している児童が対向車から見えにくい	舗装の打ちかえによる道路区画線の更新	茅野市	済	R3
	6	県道茅野停車場八子ヶ峰公園線	茅野市本町西5-23	茅野市本町西5-23	植栽のため横断者が車両から見えにくく、見通しが悪い	植栽の伐採	茅野市	済	R3
宮川	7	市道2級8号線	北久保公民館前	宮川10942-1	カーブの見通しが悪く、横断歩道の待ち場所がない	ポストフレックスの設置	茅野市	済	H25
	8	県道 払沢茅野線	上川橋～宮川保育園前交差点	宮川4516-4	歩道設置	バイパス整備による交通転換	県	済	H25
	9	県道 岡谷茅野線	宮川橋～中河原交差点	宮川4143-1～宮川4017-1	歩道がなく、交通量も多く危険	歩道設置	県	計画中	H29
	10	市道2級1号線	中河原交差点～上川橋	宮川4006-1～宮川4272-イ	歩道がなく、交通量も多く危険	歩道設置	茅野市	計画中	H29
	11	市道1級32号線他	宮川学校下交差点	宮川4737-1	信号待ちの退避スペースが狭い、変則五差路になっている	ポストフレックスの設置 横断旗の設置	茅野市	済	R3
	12	市道4-280号線他	中島団地付近道路	宮川5650～宮川5707	朝夕の交通量が多い、主要道に繋がる抜け道になっている。	舗装の打ち換え、停止指導線の更新	茅野市	済	R3
	13	県道払沢茅野線市道4-282号線	アイリス茅野北側交差点	宮川5778-1	横断歩道がなく、横断する際危険	ポストフレックスの設置 停止指導線の設置	県 茅野市	計画中 済	R3 R3
玉川	14	市道2級10号	玉川小入口交差点	玉川5322-6～玉川5354	幹線道路であるが、途中、路側帯が狭く危険	拡幅・グリーンベルト	茅野市	済	H25
	15	市道1級15号市道4-2186号線	北久保・上北久保・子之神	玉川5320-5～玉川5560-1	通学路の表示が無く通過速度が速い	注意看板設置 グリーンベルト	茅野市	済	H25
	16	県道上槻木矢ヶ崎線	栗沢観音下～小泉団地入口	玉川438～玉川1083-1	歩道がなく、交通量も多く危険	歩道設置	県	施工中	H29
	17	市道4-370号線	Aコープ北側の市道	玉川2672～玉川2526-9	ブルーラインが薄い	外側線の更新	茅野市	済	R3
	18	市道4-2186号線	子之神公民館前の道路	玉川5215-1	グリーンベルトが消えかけている。スピードを出す車が多い。	外側線の更新	茅野市	済	R3

地区	地図番号	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	経過	検討年度
泉野	19	県道上槻木矢ヶ崎線	中道	泉野7067-1～ 玉川10696	見通しが悪く、横断歩道に気づかない車両が多い。歩道がない。	歩道設置	県	済	H25
	20	市道1級35号線	下槻木区内 変則四差路	泉野2917	学校方面に下る車両が内回りをする、スピードを出す。	ポストフレックスの設置	茅野市	済	R3
	21	県道上槻木矢ヶ崎線	県道上槻木矢ヶ崎線上槻木区公民館付近	泉野4643-1	スピードを出す車が多い 横断歩道がない	グリーンベルト センターラインの復旧	県	計画中	R3
	22	県道上槻木矢ヶ崎線	J A泉野付近変則五差路	泉野7067-1	県外からの車などがスピードを出す。カーブで見通しが悪く横断歩道の発見が遅れる。	キングポスト設置	県	計画中	R3
金沢	23	県道 神之原青柳停車場線	青柳橋南詰交差点	金沢2625-2	見通しが悪く且つ、幅員が狭いため、危険	ドットライン カラー舗装	県	計画中	H25
	24	市道5-692号線	泉長寺前	金沢1443-3	長い下り坂であり、歩道が無いため危険	グリーンベルト	茅野市	済	H25
	25	市道5-553号線	大池～新金沢間	金沢691～	道幅が狭く交通量が多い	外側線の更新	茅野市	済	R3
	26	市道5-553号線	大池～新金沢間 交差点	金沢691	信号機が無い	停止指導線更新	茅野市	済	R3
	27	市道5-556号線	新金沢～金沢下の通学路	金沢794-6	カーブがあり、見通しが悪い。	センターライン、停止指導線の更新	茅野市	済	R3
湖東	28	国道152号線	松原	茅野消防北分署～ 湖東6165	路肩部分が狭く車道を歩かなければならず危険	ドットラインの設置	県	済	H25
	29	県道 渋の湯堀線	笹原	湖東2489-1	交差点付近で、歩道がなく危険	歩道設置	県	計画中	H30
	30	市道3-1510号線	新井	湖東4278	見通しの悪い交差点 スクールバスが通行する	停止指導線設置	茅野市	済	R3
	31	市道2級20号線	新井	湖東4108-1	道幅が狭い、通行車両のスピードが速い	外側線の設置	茅野市	済	R3
	32	県道茅野停車場八子ヶ峰公園線	花蒔	湖東6102-1 ～湖東6595-278	歩道の中抜け区間があり、市道への迂回を余儀なくされている。	歩道設置	県	計画中	R2
	33	白山社前交差点	須栗平	湖東3289-4	見通しが悪いが、県外者も多くスピードが出る。7月に事故発生。	一時停止の止まれ文字とセンターラインの更新	市	済	R3
北山	34	国道152号線	北山小学校前	北山4814-2～ 北山4443-1	観光・通勤車両が多く、危険	歩道修繕 湯川バイパスによる交通転換	県	施工中	H25
	35	国道299号線	糸萱	北山9120～ 北山8133-2	通過速度が速く歩道に逸脱する	路面標示	県	済	H25
	36	国道152号線	せいかん坂手前	北山6764-1～ 北山6760-1	車両のすれ違いも困難な狭い道路	ドットライン	県	済	H25
	37	国道152号線	芹ヶ沢交差点付近	北山6846-1～ 北山6708-1	歩道と車道を分離するものが無く道幅も狭い	対策内容検討中（路面標示等） 湯川バイパスによる交通転換	県	計画中	R3
	38	国道152号線	湯川～柏原間 国道152号	北山1069-1	速度超過の車が多く、よくガードパイプが折れ曲がる。	ガードパイプ追加	県	計画中	R3

地区	地図番号	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	経過	検討年度
米沢	39	県道 茅野停車場八子ヶ峰公園線	埴原田	米沢9-1～米沢450-22	歩道の中抜け区間があり、市道への迂回を余儀なくされている。	歩道設置	県	計画中	R1
	40	市道1-1431号線	北大塩公民館北道路	茅野市米沢4047-1	幅員が狭く、グリーンベルトもなくなる	外側線の更新、延長	茅野市	済	R3
	41	市道1-732号線他	埴原田歩道が切れたカーブ	茅野市米沢1690	幅員が狭く、カーブのため危険	停止指導線の設置	茅野市	済	R3
	42	市道3-476号線	前橋～北方T字路までの道路	豊平1208～豊平952-1	スピードを出す車有り危険	速度抑制看板設置	茅野市	済	R3
	43	市道1級18号線他	福沢信濃電気下交差点	茅野市豊平1132	スピードを出す車有り	停止指導線設置	茅野市	済	R3
	44	県道 諏訪茅野線	塩沢	米沢4757-1～米沢7655	道路幅員が狭く、大型車の通行が多い	ドットライン	県	済	H25
	45	市道1-1092号線 市道1-1431号線	鋳物師屋・北大塩	米沢4757-1～米沢3081-1	道路幅員が狭く、交通量が多い	路面表示設置 グリーンベルト	茅野市	済	H25
	46	県道諏訪茅野線	民宿やつがね前	米沢3971-1	幅員が狭く、通行車両のスピードが速い	ポストフレックス設置	県	計画中	R3
豊平	47	市道3-304号線	塩之目	豊平5515-1	豪雨で法面が崩落	法面復旧	茅野市	済	H25
	48	市道3-304号線	塩之目	豊平小学校～豊平5589-2	道路幅が狭く歩道が無い	グリーンベルト(ゾーン30)	茅野市	済	H25
	49	市道1級25号線	豊平小学校	豊平小学校～豊平2657-1	道幅が狭く危険	グリーンベルト(ゾーン30)	茅野市	済	H25
	50	主要地方道 茅野北杜葦崎線	大日影	豊平7702-249～豊平8898-1	歩道がなく、見通しが悪いため危険	歩道設置	県	計画中	H30
中大塩	51	市道3-476号線 市道3-572号線	中大塩団地	中大塩1-9～中大塩23-53	歩道に段差がある 歩道の上に電柱があり、通行上危険	歩道整備により段差解消 電柱の移設	茅野市	済	H28